

被削材 Work Material	超硬合金 Cemented Carbide (~92.5HRA)			
	外径 Dia.	切込み量 Depth of Cut	回転数 Spindle Speed	送り速度 Feed
		Δp mm	min ⁻¹	mm/min
0.1		0.0002	40,000	25
0.2		0.0002	40,000	25
0.3		0.0002	40,000	25
0.4		0.0005	40,000	50
0.5		0.0005	40,000	50
0.6		0.0005	40,000	50
0.8		0.0005	40,000	50
1		0.0005	40,000	50

備 考 Notes	<p>※1 工具の折損や欠損、加工精度の低下に繋がるため、工具の回転振れ量を最小に抑えてください。</p> <p>※2 切込み量Δpが極小のため、加工前に主軸の伸縮量や機械の特性を把握してから加工することをお奨めします。</p> <p>※3 不水溶性切削油をお奨めします。</p> <p>※4 切込み量のΔpは軸方向の切込み深さを示します。</p> <p>※1 Minimum tool runout is required to avoid the tool breakage and to increase the work accuracy.</p> <p>※2 Due to infinitesimal Depth of Cut (Δp), recommend to assess the machine characters, such as expansion of the spindle and others before using the tool.</p> <p>※3 Water-insoluble fluid is recommended.</p> <p>※4 Δp : Axial Depth of Cut.</p>
--------------	--